
CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



08/2012	176.686km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU5, Ambition, (Facelift) 2011 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K2DA109662	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.686km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 173.461km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Sprachsteuerungs-System
- Mittelarmlehne vorn
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZ8K2DA109662
AUDI AG

CAR ON SALE




LO
LO





SET
SPEED
CANCEL
RESUME







Groningen
Hannover
Amsterdam
Frankfurt am Main
Bruxelles
Linz
Luxemburg
München
TMC
Nav-Info
10:55
Ziel


Einparkhilfe
Einstellung






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Ohne festgestellte Mängel
Zugestellt


WAUZZZ8K2DA105662
Audi
Avant
AUDI
205/60 R16 92W
205/60 R16 92W
Schwarz


KB300269

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)