Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Mercedes-Benz	A A 220 d	A 220 d EU6d, Progressive, 2018 - ..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
W1K1770141N209933	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	1313/HXN

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
05.05.2021	1	16.196 km	140 kW	4	1950	07/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	k. A.	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK	metallic	k. A.	19.11.2026	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vorhanden	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Andere	Andere	Getriebe 8-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	116 (NEFZ)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Design- und Ausstattungslinie Progressive	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynam..
Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Karosserie: 5-türig	Keyless Go Startanlage
Kneiairbag Fahrerseite	Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung M..
Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	Mercedes-Benz Notrufsystem
Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT	Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedi..	Regen-/Lichtsensor
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag (Sidebag) vorn	Servolenkung
Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (..	Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Touchpad (Mittelkonsole)	USB-Anschluss im Fond	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung Vorbereitung	Ausstattungs-Paket: Business	Einstiegsleisten beleuchtet
Fahrassistenz-Paket	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Ada..	Infotainment-Paket High-End
Innenhimmel schwarz	Klimaautomatik (Thermotronik)	Kraftstofftank: vergrößert
Laderaum-Paket	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Lenkrad heizbar
LM-Felgen 7,5x19 (5-Doppelspeichen)	Metallic-Lackierung	Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
Multibeam LED	Multifunktions-Telefonie	Night-Paket
Panorama-Schiebedach	Park-Paket mit 360° Kamera	Reifen-Reparaturset (Tirefit)
Rücksitzlehne geteilt / klappbar	Scheibenwaschanlage beheizt	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memo..	Sitz-Komfort-Paket	Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Arti..
Sound-System	Spiegel-Paket	Sportsitze vorn

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Türen und Seitenwand links: Lackierung

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)


Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
206 µ	199 µ	201 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	225/40R19 93W	6,00 mm (Bridgestone)	6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/40R19 93W	5,00 mm (Bridgestone)	5,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Felge vorne rechts beschädigt, ersetzen
Innenraum - Chemische Reinigung
Lackzustand - Aufbereitung, polieren
Reifenfüllmittel abgelaufen
Stoßfänger hinten - Lackieren
Stoßfänger vorne - SmartRepair

Technischer Zustand

Inspektion - Assyst B

Fehlteile und Dienstleistungen