CarOnSale

Volvo XC60 Momentum Pro 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	160.452km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Momentum Pro 2WD [DE - SUV5 D3 2WD EU6d-T, Momentum Pro, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1UZARV1L1429492	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.452km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.250km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn Textil T-Tech
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)
- Navigationssystem Sensus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2865 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet

- Start/Stop-Anlage
- Volvo ON CALL
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE

★ Sonderausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Media-Sound-Paket
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
- Steckdose 230V
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
- Laderaum-Paket Pro
- Parkassistent-Paket
- Subwoofer
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Keyless Drive
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Sprachsteuerungs-System
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- IntelliSafe PRO-Paket
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1UZARV1_1429492




11:44
Cardiff
Paris
London
Amsterdam
München
WDR 5


11:44
Einparken
Auspark.
Zoom
Linien











SERVICE UND PFLEGE
Service Nr. 6
11.1 250
17.07.2025
Service Nr. 7
Service Nr. 8
NAGEL-GROUP



Service Nr. 3
83363
11.05.2022
931490
Service Nr. 4
97.608
33.24
527618
Service Nr. 5
118.817
16.01.2024
113.137
VOLVO CENTRUM DRESDEN
AUTO NAGEL
Auto Nagel Westfalen GmbH & Co.KG



SERVICE UND PFLEGE
Servicedokumentation
Service Nr. 1
21734
16.06.2010
876996
Service Nr. 2
VOLVO CENTRUM DRESDEN


XC60


VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO


VOLVO
VOLVO


20.08.2019 9101 BMW000122
M1 AC
YV1UZARV1L1429492 X
Volvo
U
UZAR
UZARV10
XC60
VOLVO (S)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DS;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0802 M 36DG 1969
Datum zur Emissionsklasse: 20.08.2019*
2 01 110 74250 190
4688 1902-1939
1641 1764-1994
- 100 -
152 2370 2370
1190 1230 -
1190 1230 -
76 2850 68
2300 750 5
235/60R18 103V
235/60R18 103V
07-
e4*2007/46*1220*05
26.04.19 K GR685023


Stadt Herne
20. Aug. 2028


[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)