
CarOnSale

Skoda Superb L&K

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	214.285km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb L&K [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d-T, L&K, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NP8K7067682	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 214.285km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	430 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Notrufassistent ohne Funktion!Airbag Lampe aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
- Innenausstattung: Leder L&K
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Netzprogramm im Kofferraum
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sound-System Canton
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Leuchtweitenregelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl

★ Sonderausstattung

- Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung
- Steckdose 230V
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Infotainment-Paket Amundsen
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Laderaumboden variabel
- Reserverad als Notrad
- Phonebox
- Audio-Navigationssystem Amundsen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
DPHA
0,5

CarOnSale











BETRIEBSANLEITUNG


21.05.2019 8004 APP003036
M1 AC
TMBJJ7NP8K7067682 0
SKODA
3T
ACDPHAX01
NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A
SUPERB
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007+2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 B6AD 1968
7.2/8.2:+38 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:4194KG*STUFE FH 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 140/3500 224
4856 - 4959 1864 - -
1467 - 1512 1595 - -
- 90 -
155 2194 2194
1120 1110 -
1120 1110 -
69 2375 70
2000 750 5 -
235/45 R18 94W
235/45 R18 94W
WEISS - 0 -
e8*2007/46*0317+05
12.12.2018 HL879558

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rückscheibe (Riss/Bruch)



- Rückscheibe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)