CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



04/2018	106.751km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Volkswagen	Golf Comfortline BMT/Start-Stop [DE - LimS5 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, (Facelift) 2017 - 2018]	Limousine
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WVWZZZAUZJW226593	-	106.751km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
- / Vorhanden	Stoff	110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	2	Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	999 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
104.671km	08/2026	Euro 6b
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
04/2018	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	3
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	109g/km (NEFZ)	4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig


Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Business-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lautsprecher (8)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZJW228593
Typ AU

GOLF
CarOnSale


CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
10:16
Belfast
London
Paris
Berlin
Vilnius
Kiew
Wien
Bukarest
Madrid
Rom


VOICE
Madrid
Rom
Bukarest
CAR
MENU

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!










PHO
VOICE
22.0


GP209611

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)