CarOnSale

Opel Insignia Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	104.117km	165 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation [DE - LimS5 1.5 Turbo EU6, INNOVATION, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN W0VZT6EB4J1174246	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.117km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.490 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.712km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	225 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftfeuchtesensor
- Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY
- Reifen 225/55 R17 ..W
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Voll-LED (IntelliLux)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Mittelarmlehne hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- OnStar SOS Service
- Dachhimmel schwarz
- Komfort-Paket
- Pedale Aluminium
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Rückfahrkamera
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Seitenscheiben geräuschdämmend
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e6*2007/46*0264
W0VZT6EB4JJ1174246
2015
3420
1-1020
2-1005
Z 10A TASM I18
121kW

CarOnSale

CarOnSale

ATU
MOTOR-
ÖLWECHSEL
5W-30
10W-40
5W-40
0W-20




TOP










INSIGNIA
OPEL

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)