Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Karoq Sportline	1.5 TSI ACT EU6d, Sportline OPF, (F..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
TMBJR7NU9PC204772	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	8004/ASO

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	26.10.2022	k. A.	k. A.	110 kW	4	1498	11/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	78.766 km	k. A.	nein	02/26	63.677 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Steel-Grau	2-schichtig	nein	k. A.	15.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Ohne Einträge	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff	Schwarz Dynamic rot	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	127-159 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

8 Lautsprecher	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel schwarz lackiert	Bremsassistent
Dachreling	Einparkhilfe hinten	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..
Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü..	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Funkschlüssel (3) klappbar	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
Innenausstattung: Sportline	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Knieairbag Fahrerseite	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
Komfort-Paket Plus	Kopf-Airbag-System	Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof..
Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktio..	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Leseleuchte	Licht- und Sicht-Paket	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn	Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer LED	Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)	Performance-Paket	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2638 mm	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwis..	Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)	Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Sportline	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Stoßfänger Wagenfarbe	Türgriffe außen Wagenfarbe
Türgriffe innen verchromt	Verglasung getönt	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
Winter-Paket Plus	Wireless SmartLink	Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Infotainment-Paket Amundsen	LM-Felgen 8x19 (Sagitarius, Anthrazit, glanzg..
Sonderlackierung Stahl-Grau	Sportsitze	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Frontscheibe, Steinschlag - Gebrauchsspur	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Motorhaube Lackierung, Steinschlag - Gebrauchsspur	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern			
	Zwischensumme (Netto)			

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall	
	Reifen vorne	VL	VR	
	225/40 R19 93W	4,00 mm (Tourador)	4,00 mm (Tourador)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/40 R19 93W	5,00 mm (Tourador)	5,00 mm (Tourador)	
	Bemerkung		Ausstattung ER	
			Reifendichtmittel	

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz	X	Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Karoq Sportline


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJR7NU9PC204772
Kilometerstand: 78.766 km
Erstzulassung: 26.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Serviceanzeige (DEKRA)



Servicenachweis (DEKRA)



Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (DEKRA)



Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)