CarOnSale

BMW xDrive 30 d xLine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2021	210.699km	286 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d xLine [DE - SUV5 xDrive 30d Mild-Hybrid EU6d, xLine, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAJU810709J60665	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.699km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.374km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP) 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP) 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Anderer Schaden	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 22 Ltr.
- Heckklappe zweiteilig
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- X-Line
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote 3D View
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Audio-Navigationssystem Professional
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKGRAU

Sonderausstattung

- BMW Display-Key
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach Sky Lounge (Glas, LED-Beleuchtung)
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sport-Auspuffanlage M
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Universal-Garagentoröffner
- Verglasung Akustikglas
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Multifunktion für Lenkrad
- Service-System: Remote 3D View
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos




















Made by
BMW
X5 xDrive30d
C27
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1918
WBAJU810709J60665
2940 kg
6440 kg
1- 1375 kg
2- 1665 kg
Bayerische Motoren Werke AG DE-80788 Muenchen

CarOnSale




Hinten
25.0°
25.0°

3000 km









CarOnSale

CarOnSale
X5



12V


BMW M PERFORMANCE
PREMIUM EFFICIENCY
PROTECTION
SELECT
Utzel & Littmann GmbH
Detmolder Straße 60
33100 Paderborn





Service Historie
OK Service:
Am 06.02.2026, bei 184374 km
Service Partner: BMW 28750
OK Service:
Am 07.05.2025, bei 156193 km
Service Partner: BMW 28750
! Service:
Am 17.10.2024, bei 131763 km
Service Partner: BMW 28750
OK Service:
OK Motoröl
Verspätet: 2100 km
OK Fahrzeug-Check
Verspätet: 2100 km
OK Mikrofilter
Verspätet: 2100 km
25.0° 25.0°



Service Historie
Service Partner: BMW 28750
OK Service:
Am 24.04.2024, bei 103016 km
Service Partner: BMW 01288
OK Service:
Am 12.02.2024, bei 91198 km
OK Service:
Am 15.01.2024, bei 85914 km
Service Partner: BMW 28750
OK Service:
OK Motoröl
Verspätet: 6000 km
OK Fahrzeug-Check
Verspätet: 6000 km
OK Mikrofilter
Verspätet: 6000 km
OK Luftfilterreinsatz
Verspätet: 6000 km
OK Kraftstofffilter
25.0° 25.0°


Service Historie
Service Partner: BMW 28750
OK Service:
Am 04.09.2023, bei 59560 km
Service Partner: BMW 28750
OK Service:
Am 15.05.2023, bei 39092 km
Service Partner: BMW 01263
OK Service:
Am 25.10.2021, bei 14 km
Service Partner: BMW 30753
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt
25.0° 25.0°


SUPPLEMENTARY OWNER'S HANDBOOK


EG-Übereinstimmungsbescheinigung




02.12.2021 0005 DAD015314
MIG AC
WBAJW8107B9J60665
BMW
G5X
JU81
IAF509BD
X5 xDrive30d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländef.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 2993
GRAU
e1*2007/46*1918*13
02.07.21
K GF598399


95ba7d5
Der Landrat des
Kreises Paderborn
- Zulassungsbehörde -
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)