CarOnSale

Skoda Rapid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2013	174.857km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rapid	KATEGORIE Limousine
FIN TMBAM6NH4D4012340	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.857km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Alle mit Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	215 µm ⚠
Dach	225 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Luftausströmer Chrom
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Leseleuchte
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- 6 Lautsprecher
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3


Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: More
- Bremsenergierückgewinnung
- Klimaautomatik
- Wendematte Gepäckraum
- Start/Stop-Anlage
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0250
TMBAM6NH4D4012340
1615 kg
2515 kg
820 kg
830 kg

CarOnSale

CarOnSale


RES/+
SET/–









26.09.2013	8004	AMT000075	2	1	63/4800		183
M1	AA		4483-4589		1706-		
TMBAM6NH4D4012340		6	1461 -1488		1155--		
SKODA				50			
NH			119	1615		1615	
AACBZA			820	830		-	
NFM5FM52T106ST0P0SK			820	830		-	
			70	3600		71	
RAPID			900	570	5	-	
SKODA (CZ)			175/70 R14 84T				
FZ,Z,PERS,BEF,B, 8 SPL			175/70 R14 84T				
LIMOUSINE			-				
715/2007*566/2011J			WEIß		0		
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*0250*03				
BENZIN			10.10.2012	K	JA660786		
0001	35J0	1197					
7.2/8.2:+27 S ANHAENGEBETRIEB ZUL GES-GEW D ZUGES MAX 2515K							
G*WW AHK LT EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)