CarOnSale

Mercedes-Benz 109/110/111/114 CDI FWD lang Base

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	75.794km	114 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 109/110/111/114 CDI FWD lang Base [DE - Kb4 111 CDI/BlueTEC EU6, FWD lang Base, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDF44770313480748	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.794km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.633km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**160 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**150 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**150 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Deckenleuchte im Laderaum
- Design- und Ausstattungslinie Base
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 185 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Metallic-Lackierung
- Radvollabdeckung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44770313480748
3100 kg
4800 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg


CarOnSale






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
481395
209160
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




10.10.2018 1313 EDK004861
M1 AF 5140 1928
WDF44770313480748 9 1875 1885
Mercedes-Benz 100
639/2 164 3100 2999
KOR553.10N 1499 1500
2RNP7R99XX 1499 1560
76 2850 72
Vito Tourer 1800 750 9
Daimler (D) 205/65R16C 103/101H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/65R16C 103/101H
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W BLAU 5/-
EURO6;W;PI/CI;M, N1 I e1*2007/46*0457*18
Diesel 26.01.2017 EZ266264
0002 36W0 1598
zu 18: max.5231*zu 20: max.1988*AHK lt. EGTG*zu 7.: opt
. 160 km/h*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination: 4800*
S.1:max. 5-Pl.*EZ bis 31.08.2019 zulassig. Ausn.(§8 Ab
s.2 EG-FGV) d. KBA vom 17.09.2018*


Datenänderung gemäß § 13 Abs. 1 FGV
Daten für Fahrzeugbeschreibung
Nachweis
Berichtigung der Fahrzeugpapiere


10.10.2018
EZ266264

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)