CarOnSale

Citroën Spacetourer Shine M

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	84.253km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Spacetourer Shine M [AT - Bs4 2.0 BlueHDi 150 FAP EU6, Shine M (L2) (EURO 6), 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF7VEAHXHHZ083139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.253km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	255 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	400 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	365 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehler Abgasreinigung ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Faltbalg Gelenkwelle rechts beschädigt lt EL;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe, Spiegelfuss Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klapptisch auf Schienensystem
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: NAUTILUS/SABLE
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera mit Top Rear Vision
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebefenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2.Sitzreihe)
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts elektr. betätigt
- Schiebetür rechts elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Schiebetüren beidseitig
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitzheizung vorn
- Sitzkombination: (1) 5-Sitzer
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Stop-Start-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- TOUCH PAD 7"
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung

- Connecting-Box
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF7VEAHXHHZ083139

CarOnSale


CarOnSale














Abgemeldet am
- 2. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)