CarOnSale

BMW X1 xDrive 25 e M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	156.879km	136 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1 xDrive 25 e M Sport [DE - SUV5 xDrive25e EU6d, M Sport, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA21EF0205X76561	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.879km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.659km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Teilweise Kratzer und Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	245 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: 2 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- BMW-Sportsitze vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- M Sport
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW (System: 180 kW) Hybrid (B38)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Amazon Alexa
- BMW Curved Display
- Audio-Navigationssystem
- Hybrid 180 kW (Motor 1,5 Ltr. - 100 kW)
- Original Fahrzeug Farbe: SPACESILBER

Sonderausstattung

- Aktivsitze vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
- Innovations-Paket
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Lenk- und Spurführungs-Assistent
- Spiegel-Paket
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Head-up-Display
- BMW Live Cockpit Professional
- Vorbereitung Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Vorbereitung Driving Assistant Plus
- Vorbereitung Lenkradheizung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Park-Distance-Control (PDC)
- Service-System: Remote 3D View
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA21EF0205X76561
2430 kg
4130 kg
1- 1200 kg
2- 1300 kg
BMW AG DE-80788 München




CarOnSale




PARKEN
Vorn


PARKEN
Hinten














SERVICE HISTORIE
Service:
Am 01.09.2026 bei 151659 km
Service Partner: BMW 00508
Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt
Service:
Am 21.04.2026 bei 132771 km
Service Partner: BMW 00027
Service:
Am 31.03.2026 bei 130147 km
Service Partner: BMW 00508

SERVICE HISTORIE
Service:
Am 16.01.2025 bei 119642 km
Service Partner: BMW 00508
Motoröl
Service durchgeführt
Service:
Am 25.07.2025 bei 97648 km
Service Partner: BMW 00027
Mikrofilter
Service durchgeführt
Service:
Am 28.03.2025 bei 81937 km
Service Partner: BMW 00027

SERVICE HISTORIE
Service:
Am 26.11.2024 bei 65104 km
Service Partner: BMW 00508
Motoröl
Service durchgeführt
Service:
Am 18.10.2024 bei 59718 km
Service Partner: BMW 00508
Mikrofilter
Service durchgeführt
Service:
Am 12.04.2024 bei 33072 km
Service Partner: BMW 00027


AC
XDRIVE25E
BAYER.MOT.WERKE-BMW
KOMBILIMOUSINE
GRAU/
E1*2018/858*00153*03
24.05.2023
GV592645

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)