CarOnSale

Mercedes-Benz C 250 BlueTec / d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 71*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	133.288km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 250 BlueTec / d 4Matic [DE - Kb5 C 250 BlueTEC / d EU6, d 4Matic Avantgarde, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052091F719197	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.288km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.807km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Aktive Motorhaube
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Airmatic Agilitäts-Paket
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenausstattung: Holz Linde
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Kartentasche an Vordersitze
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- PRE-SAFE-System Plus
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Zeituhr (Analog)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fondsicherheits-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Keyless Go Startanlage
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Intelligent Light System LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
WDD2052091F719197
2285 kg
4145 kg
1120 kg
1195 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Kratzer, Lackschaden)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Riss/Bruch)