CarOnSale

BMW 320 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



10/2003	186.085km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 i	KATEGORIE Limousine
FIN WBAEV11090KK76691	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.085km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.171 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 161.246km	LETZTER SERVICE AM 03/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2003	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 226g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 70 Ah
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Energie-Control (EC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibe mit Antenne
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW 24V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Reserverad als Notrad
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (5-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder Serienstyling)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tex 2000
- Sitzheizung vorn
- Skisack
- Xenon-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne hinten
- Skisack
- BMW-Automat (Steuer-AV)
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Klimaautomatik
- Klimaautomatik
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Bordcomputer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaautomatik
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Lenkrad (Leder Serienstyling)
- Mittelarmlehne hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
320i
22 6S 1
354/7
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAEV11090KK766
1930 kg
3605 kg
1- 925 kg
2- 1045 kg
TITANSILBER METALLIC / titansilber











32.0 °C


Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Übergabedurchsicht
nach Werksvorschrift durchgeführt
Oservice
Inspektion I
Inspektion II
Lufftfiltereinsatz
Dieselkraftstofffilter
20002
Kilometerstand
Hans Emde GmbH
Datum, Stempel, Unterschrift



Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Oservice
Inspektion I
Inspektion II
Lufftfiltereinsatz
Dieselkraftstofffilter
60.900
Kilometerstand
Procar Automobile AG
BMW Vertragshändler
BMW und MINI Service
Datum, Stempel, Unterschrift



Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Oservice
Inspektion I
Inspektion II
Lufftfiltereinsatz
Dieselkraftstofffilter
Kilometerstand
Procar Automobile GmbH
Datum, Stempel, Unterschrift



Nachweis betriebsabhängiger Wartung
Oservice
Inspektion I
Inspektion II
Lufftfiltereinsatz
Dieselkraftstofffilter
161.246
Kilometerstand
Emde
Datum, Stempel, Unterschrift










BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


Schlüsselnummern
PKW GESCHLOSSEN
EURO 4
BAYER.MOT.WERKE-BMW
WBAEV71090KK76691
225/55R16 91V
225/50R16 92W
205/55R16 91V
205/50R17 93


Beachtung!
Veräußerung des Fahrzeugs ist statt des Scheins
d Briefs, die dem Erwerber auszuhändigen sind,
ssen Empfangsbescheinigung (mit Name und An-
rift) vorzulegen.
DEKRA
nächste HU
2027
DEKRA
nächste HU
2026


Weitere Halter-Eintragungen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)