CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



07/2022	141.067km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 180	KATEGORIE Kombi
FIN W1K1186841N318228	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.067km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.177km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist beklebt; Laut Einlieferer sind 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Infotainment-Paket High-End
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Rückfahrkamera
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Scheinwerfer LED High Performance
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Infotainment-Paket Advanced
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Uni
- Vorrüstung car sharing

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale

13.5°C
11:01
0
2888.9
840






MERCEDES-BENZ AG
W1K1186841N318228
2015 kg
3440 kg
1020 kg
1050 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale


CarOnSale























Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
GJ486065

05.07.2022 | 2222 | AGY000492
M1 | AC
W1K1186841N318228 | 9
Mercedes-Benz
F2CLA
32H9T2
FZAA150A
CLA 180
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 | 36AP | 1332
7,2/8,2-+35 B,ANH.BETR.*O.1;1600 BIS 8% STEIG.*FZ IST
BEI WERKSSEITIG MONTIERT,AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STAB
I.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5,AEND.VO.Z.9.A
USN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
2 | 1 | 100/5500 | 215
4695-4695 | 1857-1857
1444-1444 | 1455-1455
80
139 | 2015 | 2015
1020 | 1050
1020 | 1050
73 | 3750 | 69
1400 | 725 | 5
225/45 R18 91W
225/45 R18 91W
Weiß | 0
e1*2007/46*1912*16
23.02.2022 | K | GJ486065

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)