
CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



12/2009	98.143km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 5-türig [DE - LimS5 A 180 EU5, Avantgarde, (Facelift) 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1690321J807595	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.143km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.090km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	280 µm ⚠	Türe hinten rechts	350 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Reiserechner
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz-Komfort-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)