CarOnSale

Hyundai Tucson blue Trend 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	119.335km	132 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson blue Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Trend blue 2WD, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ3811AHJ314807	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.335km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.226km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Zündaussetzer Zylinder 2

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio RDS
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Motor)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Hochtöner
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*2724
TMAJ3811AHJ314807
MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
PYW TRY
1895 kg
3295 kg
1-1280 kg
2-1150 kg

CarOnSale









120.000-km-Wartung
150.000-km-Wartung
180.000-km-Wartung
99226
12.12.24
AUTOZENTRUM HELMANN
Am Heckbaum 1
56812 Dohr
Tel. 02671 - 917502
Nächster Service:
130 000
12.2026
Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Das weiteren ist die Betriebsstofffreigabe auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt TOTAL


60.000-km-Wartung
90.000-km-Wartung
07.06
08.11.18
53.836
12.11.2020
75.850
15.12.2022
AUTOZENTRUM HELMANN
Am Heckbaum 1
56812 Dohr
Tel. 02671 - 917502
Nächster Service:
87.006
11.2020
83.836
11.2024
105.850
12.2024
Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Das weiteren ist die Betriebsstofffreigabe auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt TOTAL


Hyundai Tucson
Sicherheits-Check-Heft
TUCSON


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
ES903944
NE 2117745




einigung Teil I



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)




- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)