CarOnSale

Volkswagen Passat Business

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



10/2023	147.556km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Business [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Business, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3C3RE013624	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 144.413km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	445 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	415 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobile Online Dienste We Connect
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Steckdose 12V im Fond
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)


Sonderausstattung

- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- IQ.DRIVE-Paket ohne Side Assist und Fußgängererkennung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Steckdose 230V
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Dachreling silber
- Tragstäbe für Dachreling eloxiert
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Volkswagen Media Control
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitze vorn elektr. verstellbar, links ErgoComfort mit Memory und Komforteinstieg
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Perleffekt-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WVWZZZ3C3RE013624

CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Helsinki
Oslo
Moskau
Москва
Paris
Wien













SÜD


04.10.2023 0603 BQ8063151
M1 AC
WVWZZZ3CZRE013624
VOLKSWAGEN, VW
3G
ACDTSBX0
FD7FD7GC004SONV4BIVR21AA01
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 01968
7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4200KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AHK.&ETR.F.TEMP.100 KM/H G
EM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*SW.AHK LT.BGTG*DATUM
UR EMISSIONSKLASSE: 04.10.2023*
01 0110/03000 210
04777-- 1832
1490 001580
00090
0128 002260 2200
01130 01120
01130 01120
069 03150 069
02000 0750 5
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
e1*2001/116*0307*76
22.05.2023 GY208976

K029
GY366576


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)