CarOnSale

Tesla Model 3 Performance EAP RWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2022	52.301km	LEISTUNG 534 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Tesla	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Model 3 Performance EAP RWD	KATEGORIE Limousine
FIN LRW3E7ELXPC703590	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.301km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 534 PS (393 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Unbekannt
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT
547 km	75,0 kWh

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**135 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 15 Lautsprecher
- HV-Batterie 60 kWh
- Innenausstattung: Premium schwarz
- Modelljahr 2021 ->
- Subwoofer
- Heckklappenöffnung elektr.
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Außenspiegel anklappbar
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold)
- Karosserie: 4-türig
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Wi-Fi on Board
- Sonderlackierung Perl-Weiß
- Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autopilot (Basic)
- Rückfahrkamera HD
- Nebelscheinwerfer LED
- Elektromotor 239 kW
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Lenkrad heizbar
- Sound-System Premium
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Entry
- Antriebsart: Heckantrieb


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TESLA, INC.
e4*2007/46*1293*
LRW3E7ELXPC703590
2232 kg
1 – 1110 kg
2 – 1257 kg
PAINT CODE: PBSB


CarOnSale





TESLA











14.12.2022 1480 AAS003745
M1 AA
LRW3E7ELXPC703590 6
Tesla
003
E5LD
PZp2s5N
Model 3
Tesla (USA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
2 2 155/
4694 1850
1443 1919-1932
2232 2232
1110 1257
1110 1257
70
235/35R20 92Y
235/35R20 92Y
Schwarz 9
a4*2007/46*1293*27
20.10.2022 K GS2817




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)