CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2011	119.260km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R9BA095544	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.260km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Park Distance Control ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: GRANATROT

Sonderausstattung

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Design-Paket: Stoff Micron mit Sportsitzen
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel Natur, glänzend
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Micron
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Speicher
Radio FM
Band
MDR JUMP
KULTUR
MDR S-AN
AKTUELL
S A W
MDR THUE R1
Pop
Kultur
Oldies
Nachrichten
Pop
Pop
Manuell
13:58
Klang

WAUZZZ8R9BA095544

CarOnSale


CarOnSale


Audi concert
SCAN
RADIO
MEDIA
INFO
TEL
CAR
SETUP
RETURN
AUTO
AC
OFF


Speicher
Radio FM
Band
MDR JUMP
KULTUR
MDR S-AN
AKTUELL
S A W
MDR THUE R1
Pop
Kultur
Oldies
Nachrichten
Pop
Pop
Manuell
13:58
Klang


AUTO



AUTOLINE












Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Die nächste HU ist fällig im August 2026.
ohne festgestellte Mängel (OM)
angebracht
(8) nächste HU
August 2026
(9) Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Tim Farsen
P0803005
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung
Endsumme netto 4,20 EUR 19% USt 0,80 EUR
5,00 EUR
Endsumme
5,00 EUR


04.04.2011 D588 ALG00018 3
M1G AC
WAUZZZ8R9BA095544 7
AUDI
8R
XCDNBQ1
QM6B2017R8R707MGEM1
AUDI Q5
AUDI
GELAENDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
D001 35FD 01984
F.1/F.2:+80 U. 7.2/8.2:+80 8.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2200 8
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D:ZUGES.MAX.4410KG*FZG.BEI WE
RKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN
H.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STV
O*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.04.2011
02 02 0132/04000 210
04629 - 04743 1898 - 1934
1643 - 1663 01795 - -
00080 -
0188 002330 002330
01160 01300 -
01160 01300 -
74 03750 73
02000 0750 005
235/55 R19 101W
235/55 R19 101W
ROT 3
e1*2001/116*0473*07
22.12.2010 K DX526035


Landkreis Kitzfeld
Der Landrat
Der Auftrag
DX526035
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)