CarOnSale

Audi TT Coupe

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	153.200km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupe [DE - Cp2 1.8 TFSI EU6, 2015 - 2018]	KATEGORIE Coupé
FIN TRUZZZFV3H1001398	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 110.333km	LETZTER SERVICE AM 12/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nebelschlussleuchte integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Wagenheber
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Licht- und Regensensor
- Audi music interface
- MMI Touch (Touchscreen)
- Audi Drive Select
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Media-Sound-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Winterbereifung zusätzlich
- USB-Schnittstelle Audi exclusive
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Connectivity-Paket
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- MMI Touch (Touchscreen)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















TRUZZZFV3H1001398


CarOnSale









DAP Logistik GmbH
Pauline-Christmann-Str. 5
51107 Köln
info@daplogistik.de
Senen
Senen
Borsigstraße 7
70469 Stuttgart - Feuerbach
Tel.: 0711 / 81 88 29
Fax: 0711 / 81 88 99



Senen
Senen
Borsigstraße 7
70469 Stuttgart - Feuerbach
Tel.: 0711 / 81 88 29
Fax: 0711 / 81 88 99




AUDI
Audi TT
EH13925
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 14.07.2016




Hauptuntersuchung § 29 StVZO


14.07.2016
8307
ACR0001A1
M1
AD
TRUZZZFV3H1001398
9
Audi
8J
CCJSAF1
FD7FD7CM005P87047MMEM1K1
TT Coupé
AUDI (H)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36W0
1798
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.07.2016*
2
1
132/5100
241
4177 - 4191
1832 - 1836
1338 - 1381
1305 - 1305
133
1630
1630
940
770
940
770
77
3750
71
225/50 R17 94W
225/50 R17 94W
SCHWARZ
9
04.05.2016
GB370063



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)