CarOnSale

Peugeot 308 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	157.455km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Allure [DE - Cp/Ca2 1.6 16V THP EU5, Allure, (Facelift) 2011 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF34B5FV8BS153132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.455km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.981km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Alle vier Stahlfelgen korrodiert;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motor ruckelt teilweise ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Verdeck/Dach lässt sich nicht öffnen;

ZUSATZINFORMATIONEN

Verdeck/Dach lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Paket
- Anzeigeinstrumente Hintergrund weiß
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe abgedunkelt
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einparkhilfe hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten
- Innenausstattung: Leder
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Kopfstützen integriert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW 16V Turbo
- Pedale Aluminium
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Sicht-Paket
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Einstiegsleuchten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einparkhilfe hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Sitzheizung vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: TERRE D'OMBRE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- City-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Gurtstraffer
- Karosserie: 2-türig
- Leder-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Nackenheizung (Airwave)
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Windschott (Netz)
- Innenleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn
- Armlehne hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem WIP-Com 3-D mit Farbdisplay
- Xenon-Paket
- Leder-Paket
- Sitzheizung vorn
- Armaturentafel mit Lederbezug
- Xenon-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Armlehne hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Voll-Leder-Paket
- USB-Schnittstelle
- Fußmatten
- Innenausstattung: Leder
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Reifendruck-Kontrollsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF34B5FV8BS153132
1940 KG
3340 KG
1 1120 KG
2 1010 KG

CarOnSale

CarOnSale















FM AT SUED
10:27
TMC
21-03-2007
360m
7°C

FM AT SUED
10:27
TMC
21-03-2007
360m
7°C





Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel


Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel



Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel


Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel








03.06.11 3003 AJY000248
MI AE
VF34B5FV8BS153132 5
PEUGEOT
485FV
485FV8
308
PEUGEOT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-limousine
715/2007*692/2008A
EURO5:A;P1/C1; M, N1 I
Benzin
2001 35A0 1598
215
1817
1636
1940
1010
3750
73
225/45R17(94W)
225/45R17(94W)
BRAUN
e2*2001/116*0362*29
25.10.10
DY057972


DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Beschichtung löst sich

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt, Verschmutzung)



- Innenraum (Wassereintritt, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)