CarOnSale

Opel Movano HKa L2H2 3,5t Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 54*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



03/2023	233.574km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano HKa L2H2 3,5t Edition [DE - HKa2 2.2 Diesel 140 (3,5t) EU6d, L2H2 Edition, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEYCBPFB12W31677	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 233.574km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.271km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 240g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP) 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
9 mm	9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**70 µm**	Beifahrertür	**70 µm**
Kotflügel vorne links	**75 µm**	Kotflügel vorne rechts	**75 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**75 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;Fahrzeug ist beklebt;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Multimedia (DAB+ / USB / MP3)
- Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Generator 180 A
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- Klimaanlage
- L2H2, 3,5 t
- L2H2, 3,5 t, FWD, SRW
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW CDTI
- Parkpilotsystem
- Radstand 3450 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- USB-Anschluss
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Touchscreen-Farbdisplay
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Antenne (Dreifunktionsantenne) in Außenspiegel integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale
MOVANO





Autohaus AHS GmbH
OPEL Vertragshändler
Gutenbergstraße 2
54516 Wittlich
Autohaus AHS GmbH
Gutenbergstraße 2
54516 Wittlich


OPEL
OPEL MOVANO


29.03.2023 3003 BAM01962
N1 BB
VXEYCBPPB12W31677 2
OPEL
CBPFB
MS0000
MOVANO
PEUGEOT (F)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III,
Diesel
0002 3GAR 2179
WW.AHK LT.EGTG***
e3*2007/46*0045*27
21.10.2022
225/70 R15 112R
225/70 R15 112R

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Verformung, Lackschaden)



- Dach (Verformung, Lackschaden)



- Dach (Verformung, Lackschaden)



- Dach (Verformung, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)