CarOnSale

SEAT IBIZA ST

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	105.341km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG IBIZA ST	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ6JZGR008595	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.341km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.997km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Reifen sind Teilweise drucklos

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	245 µm ⚠
Kotflügel vorne links	315 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	225 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	270 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	245 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill schwarz
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 4 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifenkontroll-Anzeige
- SEAT Media-System Touch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- USB-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Audiosystem mit Touchscreen-Monochromdisplay

Sonderausstattung

- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SEAT SA
e9*2001/116*0067
VSSZZZ6JZGR008595
1540 kg
2370 kg
1- 790 kg
2- 830 kg
Typ 6J


CarOnSale


CarOnSale









6P8 1C2
IBIZST 1.0SRE
CHYB
LYST AA
X0A B0A D02 G0C 1AT BGG
J0A C0U H49 V1L 1G8 1ND
I68 8L3 8RE 8IA — 8TC
— 4AJ 2ZA
— 5SJ 5RQ QG1
7MM G75


Service-Nachweise
18.09.26
104 937
0466 2622606
EUROMASTER GmbH
60487 FRANKFURT/M.



Service-Nachweise
09.08.2025
103.000
EUROMASTER GmbH
60487 FRANKFURT/M.



Service-Nachweise
06.06.24
100 154
0466 2422360
EUROMASTER GmbH
Tilsiter Straße 8, Industriehof
60487 FRANKFURT/M.



Service-Nachweise
28.3.2023
96441
EUROMASTER GmbH
60487 FRANKFURT/M.


Service-Nachweise
07.12.2021
93446 KM
EUROMASTER GmbH
60487 FRANKFURT/M.
12 122
120.000 km


Service-Nachweise
20.12.2020
91 050 km
0466 203100
EUROMASTER GmbH
Tilsiter Straße 8, Industriehof
60487 FRANKFURT/M.



Service-Nachweise
22.10.2019
86 453
AUTOHAUS
KLEINSCHLÖMER GMBH
Am Rübenmorgen 9
35582 Wetzlar
Telefon 0641/23059


Service-Nachweise
1.11.18
59.012
AUTOHAUS
KLEINSCHLÖMER GmbH
Am Rübenmorgen 9
35582 Wetzlar
Telefon 0641/23059


Service-Nachweise
16.11.2017
79 083
AUTOHAUS
KLEINSCHLÖMER GMBH
Am Rübenmorgen 9
35582 Wetzlar
Telefon 0641/23059


INTERESSANTE LEKTÜRE
BEDIENUNGSANLEITUNG


Berichtsnummer H17102612452
[redacted]
Prüfstelle
Nächste HU
ohne erkennbare Mängel
Prüfergebnis


29.09.2015 7593 AKV000033
M1 NAC
VSSZZZ6JZGR008595
SEAT
6J
SECHYB
EM5NPM5CF008?MM66
IBIZA ST
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;B1/C1;M, N1 I
Benzin
0001 1390 999
E1/F.2:+5 U. 7.2/8.2:+10 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1000 BI
S 8% STEIG.*TECHN.ZUL/GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2370K
G*WW.AHK I.T.EGTG*
e9*2001/116*0067*33
05.06.2015 K EM564013


[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)