CarOnSale

Daihatsu Sirion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



09/2007	228.554km	LEISTUNG 103 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Daihatsu	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sirion	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JDAM303S001000218	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 103 PS (76 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.495 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	225 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale


CarOnSale


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
3:02










DAIHATSU MOTOR CO.,LTD.





CarOnSale




A/C







SIRION

9.2007 7111 AAP0000111 02 01 0076/06000
AB 3605-3630 1665
303S001000218 3 1540 1040-106
ATSU 00050 -
145 001450 001450
00750 00860 -
00750 00860 -
082 04500 071
ON 01000 0350 005 -
ATSU (J) 175/65R14 82S
.Pers.bef.b. 8 Spl. 175/65R14 82S
ägheckl imousine -
20*2003/76B Schwarz 9
4 e13*2003/97*0147*03
in 31.05.2007 K DH0008
0462 01495

BITTE BEACHTEN!
DIE ENTWERTETE ZULASSUNGSBESCHEINIG
(FAHRZEUGSCHEIN) IST AUFZUBEWAHREN.
ALS ABMELDEBESCHEINIGUNG. BEI ZULASS
FAHRZEUGS MUSS DIE ZB TEIL I (FAHRZEUG
DIE ZB TEIL II (FAHRZEUGBRIEF) UND DER N
EINER GULTIGEN HU VORGELEGT WERDEN.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)