
CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 250 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	46.135km	160 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 250 e [DE - Lim4 CLA 250 e EU6d, AMG Line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K5J8GB1PN349177	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.135km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.920km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	65 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Ladekabel mit Schukostecker
- Licht- und Sicht-Paket
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Public-Charging-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket Advanced
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Smartphone integriert
- Uni-Lackierung
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fußmatten AMG
- Infotainment-Paket High-End
- Night-Paket
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Media-Display
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















6.0°C
10:44
6131.0
46135





MERCEDES-BENZ AG
W1K5J8GB1PN349177
2200 kg
3885 kg
1130 kg
1110 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary



CarOnSale


6.0°C
10:46
0 km/h
Service A3
fällig seit
247 Tagen
READY











Straße nicht erfasst
10:51









08.11.2022 2222 ASZ001034
M1 AA
W1K5J8GB1PN349177 3
Mercedes-Benz
F2CLA
338QT2
HZAA050A
CLA 250 e
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1332
7,2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*0,1:1900 BIS 8% STEIG.*BATTERIEKAPA
ZITAT:10.6KWH*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SP
EZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND
.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASS
E: 08.11.2022*

2 1 118/S500 240
4695 1857
1440 1720
- 80 -
0022 2200 2200
1130 1110 -
1130 1110 -
79 3750 65
1600 750 5 -
225/45 R18 091W
225/45 R18 091W
-
SCHWARZ - 9 -
e1*2007/46*1912*18
23.06.2022 K GM953905






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)