CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



06/2023	73.060km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TFSI EU6d, quattro S line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF46PA055923	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.060km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.889km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	100 µm ⚠
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

HU/AU fällig - ern, Türverkleidung VR Kratzer - GS, Heckklappenverkleidung verkratzt - GS, Fahrersitzbezug Abnutzungsspuren - GS, 3x Sommerreifen beschädigt - 4x ern, Frontspoiler verschürft - l/L, Unterfahrschutz rechts verschürft - GS, Stoßfänger hinten verschürft - l/L, Stoßfängerblende HR verschürft - ern, Tür HL Delle - GS, Motorhaube verkratzt/Steinschl./Delle - l/L, Schwellerverkleidung rechts Delle - GS, Alufelge VR verschürft/Materialabtrag - ern, 3x Winterfelge verschürft - MW

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI Mild-Hybrid (DMSA)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Radioempfang digital (DAB)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckdiffusor
- Karosserie: 4-türig
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audi music interface

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fußmatten Velours
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Assistenz-Paket Stadt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Interieur-Paket Design Selection
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Optik-Paket schwarz plus
- Sound-System Bang & Olufsen
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / mono.pur 550 Kombination
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Perleffekt-Lackierung
- Sportsitze vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse grau
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZF48PA055923



CarOnSale


240
DISTANCE
SET
SPEED













Betriebsanleitung
A4


WAUZZZF46PA055923

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)