CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	204.922km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R6DA040004	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.922km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.878km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Design-Paket: Stoff Micron mit Sportsitzen
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Winter-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Micron
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Sitzheizung vorn
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Skisack
- Winterbereifung zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























REIFEN-HAASE
REIFEN HAASE
REIFEN HAASE


REIFEN-HAASE











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)