CarOnSale

MG Marvel R Luxury

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2022	113.849km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MG	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Marvel R Luxury [DE - SUV5, Luxury, 2021 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN LSJE24095NS111451	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.849km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT

70,0 kWh

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	55 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Bremsassistent (EBA)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 80 kW HA, links
- Fahrassistenz-Paket MG Pilot
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 2-Gang für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 70 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System vorn
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Leseleuchten hinten
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Notrufsystem (eCall)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2804 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen (19,4 Zoll)
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (IHC)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent (SAS)
- 4 USB-Anschlüsse zusätzlich
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektromotor 132 kW (cont. 65 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnung hinten (RCW)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontspoiler
- Heckklappenentriegelung elektrisch (mit Gestiksteuerung)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Licht- und Regensensor
- Multimedia-System iSMART mit Navigation (Touchscreen 10,1)
- Panorama-Schiebedach
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- 8 Lautsprecher
- Aktives Überrollschutzsystem
- Antriebsart: Heckantrieb
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling
- Elektromotor 52 kW HA, rechts
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360°
- Fensterheber elektrisch
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless-Entry
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung Prism Blue
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Scheinwerfer LED
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCW)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping, ELK)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSM / BSD)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SAIC MOTOR CO.,LTD.
e4*2018/858*00004
LSJE24096NS111451
2288 - kg
2988 - kg
1- 1100 - kg
2- 1342 - kg
MADE IN CHINA
TRIM 6ASH





Achten Sie auf die Umgebung!

Achten Sie auf die Umgebung!







COMPLETE VEHICLE
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY






28.12.2022 2180 AAC000035
M1 AB
LSJE24095NS111451 0
MG, ROEWE
EP21
1EAB2EI
TASLJE
MG Marvel R Electric
SAIC (RC)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1
Schrägheckli1mousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
P.2:65 kW/30 min,132 kW/Nennleistung*zul.Ges-Gew.d.Zug
es max.2988 kg*
BLAU
e4*2018/858*00004*02
16.03.22
GS326722




GS326722

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)