CarOnSale

Opel Mokka Ultimate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	114.779km	136 PS	Erdgas/CNG	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Ultimate [DE - SUV5 1.6 D EU6d-T, Ultimate, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VJD7EC8J4371573	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Erdgas/CNG	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.378km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Nebelscheinwerfer
- Premium-Paket Leder
- Radstand 2555 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System BOSE
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: Onyx Schwarz

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- OnStar SOS Service
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Diebstahlschutz für Räder (Felgenschloss)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
W0VJD7EC8J4371573

CarOnSale





RES/+
SET/-


SRC




SET/
CLR
MENU










MOKKA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)




- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)