CarOnSale

Toyota Corolla Verso

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



10/2006	189.249km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla Verso	KATEGORIE Van
FIN NMTEB16R90R057112	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.249km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.231 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.489km	LETZTER SERVICE AM 07/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	1100 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW D-CAT
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Multifunktionsanzeige
- Rußpartikelfilter
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Bluetooth-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK
- Antenne mechanisch
- Audio-Multivisions-/DVD-Navigationssystem inkl. Video-Einparksystem
- Außenspiegel lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Park-Assistent mit Rückfahrkamera

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL AURTOL-GRFEXW 4.498


CarOnSale

CarOnSale



DUNLOP
190
L R
MIRROR



PWR-VOL
VOICE NAVIGATION
TUNE
SEEK TRACK
MENU
DEST
MAP
AUDIO
DISPLAY
TILT
OPEN
AM
FM
DISC
TA
INFO
Prüfung des umfeld- und Manövriersichtheit














25.10.2006 5013 AA5000018
M1 AF
NMTEB16R90R057112 9
TOYOTA
R1
AUR10(RH)
AUR10L-GRFEXW(1E)
TOYOTA COROLLA VERSO
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
83KII
EURO 4
Diesel
0002 0462 2231
WW.AHK 1t.EGTG* Stufe PM5 ab Tag der Erstzulassung**
Kennzeichen entstempelt


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)