CarOnSale

Seat Ibiza Style Salsa

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	127.094km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Style Salsa [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Style Salsa, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ6JZFR083127	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.094km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.069km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- SEAT Portable System (Navigations- und Entertainment-System)
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Winter-Komfort-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SEAT SA
VSSZZZ6JZFR083127
Typ 6J






Neues Ziel
Meine Ziele
Nach Hause
Sprachsteuerung
Weitere Funktionen
GARMIN

Fahrweg kontrollieren!
GARMIN









Service-Nachweise
111069



Service-Nachweise
36470


SEAT
BETRIEBSANLEITUNG


EU - Certificate of Conformity
SEAT




22.12.14
7593
AFR001588
M1
NC
VSSZZZ6JZFR083127
SEAT
6J
SECBZBXQ
SGNFM52T1067MJG1
IBIZA ST
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014J
EURO5;JiPI/CI; M, N1
Benzin
0001
35J0
1197
WW.AHK 1t.EG76*
SCHWARZ
175/70 R14 84U
175/70 R14 84U
16.07.14
EL561106


TÜV
ZDI 162239892



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)