CarOnSale

Hyundai Tucson Prime Plug-In Hybrid 4WD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2025	31.769km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson Prime Plug-In Hybrid 4WD [DE - SUV5 1.6 T-GDI Plug-In-Hybrid EU6e, Prime 4WD (OPF), (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJE8126SJ403521	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 31.769km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.573km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2025	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Dachspoiler
- Design-Paket
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 185 kW (Motor 1,6 Ltr. - 118 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System KRELL
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss (Typ C)
- USB-Anschluss hinten (Typ C)
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- 3. Bremsleuchte
- Kühlergrill in dunkler Optik
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED in dunkler Optik
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Einparkhilfe hinten
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Sitzheizung hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Subwoofer
- 7 Lautsprecher
- Original Fahrzeug Farbe: Ecotronic Grey / MIC

★ Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
- Digital Key
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Einparkhilfe seitlich
- Kamerasystem Around View
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e5*2018/858*00001
MODEL
Tucson
TMAJE8126SJ403521
TYPE
Passenger Car
2420 kg
3630 kg
TRANS AXLE PAINT TRIM
PE2 NNB
1- 1260 kg
2- 1200 kg
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
Contact Address: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Průmyslová zóna Nošovice Hyundai 700/1
739 51 Nižní Lhoty Czech Republic


CarOnSale



















TUCSON Hybrid
TUCSON Plug-in hybrid
TUCSON

HYUNDAI
COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)