CarOnSale

Opel Crossland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	104.574km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9ED2J4214124	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.574km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.640km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Rost	⚠ 6 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach ist foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- OnStar SOS Service
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Armlehne vorn links
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- GPS-Empfängermodul
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Reserverad als Notrad
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dach Kontrast-Lackierung
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
WOV7HDED2J4214124









Standard rear view >>
Check surroundings before manoeuvring

20°C
Station lost
12:13
Area not mapped
MENU
Search...
AUTO
TMC


19.04.18 1844 AD7001618
M1 AE
W0V7H9ED2J4214124
OPEL
P7 Monocab C
EA8BBBB12
BA1E1PBWA5
CROSSLAND X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646
EURO6;W;P1/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1199
7.2/8.2:+60 b.Anh.Betr.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*
WEISS
e4*2007/46*1194*03
06.10.17 K GG445144


DEKRA
Nächste HU
Landratsamt
Eichstätt
85072 Eichstätt


11.01.2022
LANDRATSAMT EICHSTÄTT
- ZULASSUNGSBEHÖRDE -
85072 EICHSTÄTT
I.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)




- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)