CarOnSale

Seat Ateca Style 4Drive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



03/2019	104.687km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ateca Style 4Drive [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d-T, Style 4Drive OPF, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZ5FZK6546918	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.480km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 190g/km (WLTP) 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP) 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Rasseln;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2630 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne klappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Bluetooth Audio-Streaming
- Original Fahrzeug Farbe: AZUL ENERGY

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Licht- und Sicht-Paket
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Uni-Lackierung Energy-Blau
- Winter-Paket
- 8 Lautsprecher
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth Audio-Streaming
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SEAT, S.A.
e9*2007/46*6394
VSSZZZ5FZK6546918
2050 kg
3950 kg
1- 1040 kg
2- 1060 kg
Typ 5FP
DADA

CarOnSale


ATECA


SD1
SD2
SEAT EASYCONNECT


Letzter Ölwechsel
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:
AUTOHAUS
CHRISTIANER


ANSICHT
MENÜ
NEUES ZIEL
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Bukarest
Madrid
Nikosia
MEINE ZIELE
SETUP
POI




VIEW
OK


RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-






CarOnSale












CarOnSale
ATECA


Fahrweg kontrollieren!




1C - Certificate of Conformity
SEAT




05.03.2019 7503 AOC00004
M1 AC
VSSZZZ5FZK6546918
SEAT
5FP
XDADAX1
AD7SAD7GC0087CPML1C19B
ATECA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35AG 1498
7,2/8,2/-/-/- S.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES:MASSE D.ZUGKOMBINATION:3350KG*WW.AHK LT EGTG*
2 2 110/5000 189
4383-4463 1841
1611-1625 1502
100 2050 2050
1040 1060
1040 1060
74 3750 66
1900 750
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
Blau
e9*2007/46*6394*15
26.11.2018 FF982764


DEKRA
HU TÜV NORD
TÜVNORD Mobilität
hdNkeXT
TQAE0HT8
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
i.A.


GB550059

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)