CarOnSale

Mercedes-Benz C 300 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2025	30.283km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 4Matic [DE - Kb5 C 300 EU6e, 4Matic AMG Line, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KAH4HB7SF195675	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.283km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.280km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2025	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mild-Hybrid 207 kW (Motor 2,0 Ltr. - 190 kW CGI)
- Motorhaube mit Powerdome
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Original Fahrzeug Farbe: HIGHTECH SILBER
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket USB
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Keyless Go Startanlage
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Smartphone integriert
- Tempomat
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittenairbag vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Zentral-Display (OLED)
- Navigationssystem: Festplattennavigation

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Laderaum-Paket
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Winter-Paket
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Ausstattungs-Paket USB
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Ambiente-Beleuchtung
- Digital Light
- Smartphone integriert
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Rücksitzlehne elektr. verstellbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Metallic-Lackierung
- Sport-Fahrwerk
- Keyless-Go-Paket
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- AMG-Line Interieur
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Ausstattungs-Paket: Premium
- Night-Paket
- Sportsitze vorn
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Sitz-Komfort-Paket
- Kamerasystem 360 Grad
- Vorrüstung car sharing
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Zentral-Display (OLED)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1KAH4HB7SF195675
2395 kg
4270 kg
1140 kg
1305 kg
Made in Germany




Wohin?
Kein Gerät verbunden
Gerät verbinden

Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!

Kein Gerät verbunden
Gerät verbinden
LOW
AUTO
Klima-Menü
A/C


CANCEL
SET -

AUTO




M 1 2 3





STOP




Nächster Service 04.2027 55280 km
Servicebericht 1
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG GCSP/TPS
Freimatte 25
Koppenheim
Datum 29.04.2026
Reg.-Auftr.-Nr. 01-52018
Laufleistung 30280 km
Durchgeführter Service
Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit -17 Tage
Restlaufstrecke -5030 km
Zusatzarbeiten
Service A mit Plus-Paket durchführen
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.71
Viskosität
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG Eingehalten
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG Durchgeführt




14.03.2025 2222 EE080307 X 2 2 198/5800 250
M1 AC 4793 1900
WlKAH4HB7SF195675 3 1491 1830--
MERCEDES-BENZ 75
R2CS 159 2395 2395
H246T1 1140 1305 -
CZAL055A 1140 1305 -
75 3750 66
C 300 4MATIC 1800 750 5 -
MERCEDES-BENZ 225/45 R18 95Y XL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R18 97Y XL
Kombilimousine -
715/2007*2023/443EB Grau/ 7/
EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2 e1*2018/858*00017*13
Hybr.Benzin/E 21.11.2024 K HM204128
8008 36EB 1999
7.2/8.2:+105 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AH
K U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM
/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)