CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2025	66.897km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO [DE - Pr2 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN W1V3K3FZ0SN337104	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.897km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro VI
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**60 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Akustik-Paket
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geräuschmaßnahme außen
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LKW-Zulassung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Pro
- Radstand 4325 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Start/Stop-Anlage Motor
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum
- Abschleppöse hinten
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Batterietrennschalter 1-polig
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Dachbedieneinheit (Komfort)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten Allwetter
- Getränkehalter vorn
- Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz)
- Haltegriffe A-Säulen
- Klappdeckel für Ablagefach
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Markierungsleuchten seitlich
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Verkleidung Rückwand
- Vorderachse verstärkt
- Wagenheber
- Winter-Paket
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0926
11.6
66897





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0300
W1V3K3FZ0SN337104
3500 kg
5500 kg
1- 1860 kg
2- 2250 kg
iHA=3,923
Typ: 906BA35
Made in Germany

CarOnSale



CarOnSale


Suchen
Navigation
Telefon
Radio


Telefon








OK
RES/
SET +
CANCEL
SET -
LIM



AUTO






Sprinter


JUNGE




Mercedes-Benz
4377646 224060
Zur Zulassung ist eine weitere Typgenehmigung erforderlich!







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)