CarOnSale

Ford B-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	143.404km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost Start/Stop EU5, Titanium, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0KXXERJKET31452	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.404km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.212km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Trend-Paket
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gurtstraffer
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektrisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußraumleuchte vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Schiebetüren beidseitig
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Power KeyFree-Startfunktion
- Start/Stop-Anlage
- Zusatzheizung
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 3
- Komfort-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- AUX-IN-Anschluss
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Winter-Paket
- Easy-Driver-Paket
- Reserverad als Notrad
- Frontscheibe heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
WF0KXXERJKET31452
1760
2510
900
925
XD

CarOnSale

CarOnSale

A/C
MAX A/C
AUTO
MAX
PASSENGER AIRBAG

Umfeld beachten
zur Sicherheit






SET+
OFF
ON
CAN RES
SET-







SPANN
SPANN

Automobilforum
Kuttendreier GmbH
SPANN
SPANN

DEKRA
Landratsamt
München
81541 München



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)