CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 mittellang Doppelkabine 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2021	113.465km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 mittellang Doppelkabine 4Motion [DE - PrDK4 35 2.0 TDI EU6d, 4Motion, 2021 - 2024]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN WV3ZZZSZZN9003233	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.465km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.930km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2021	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 237g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	185 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 4er-Sitzbank (Doppelkabine)
- Stoßfänger vorn in Grau
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Innenspiegel abblendbar
- Rückwand mit Fenster
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (optisch und akustisch) hinten (optisch)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV3ZZZSZZN9003233


CarOnSale


CarOnSale


RES/+
ON CANCEL OFF
SET/-







VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




20.08.2021 | 0603 | CCG03726 0
N1 | BA
WV3ZZZSZ2N9003233
VOLKSWAGEN, VW
SZN1E
SZHB8YDMZBV4
PN15BNSAMGAX0B22B4BKMC7DOVW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
F2.2.GU.bef. b. 3,5 t
Lastkraftwagen
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;NI III,
Diesel
0002 | 3GAR | 1968
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSEITTIG MONTIERTER AHK- ESR M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.-
TEMP.100 KM/H GEM.3,AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.5IVO*MN.AHK LT.EG
TG*


4.11.26
DdLYWx
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
Die Landrätin
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)