CarOnSale

BMW xDrive 30 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2013	145.295km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive 30d EU5, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAFH610900B41508	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.295km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondsitzanlage mit Sportsitze
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2933 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung Servotronic
- Sperrdifferential
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Aktive Kopfstützen
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Graphit, seidenmatt
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Xenon-Scheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Farbmonitor
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Automatische Fahrlichtschaltung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sportsitze vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















BMW







BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0412
WBAFH610900B41508
2675 kg
5495 kg
1- 1285 kg
2- 1475 kg

CarOnSale



Reichweite 47 km















Ohne festgestellte Mängel
Zugestellt
05.2028


15.05.2013
0005
AYG001991
MTG
AC
WBAFH610900B41508
8
BMW
X6
FH81
5A05V
X6 XDRIVE30D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländelz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*568/2011J
EURO5,J,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002
35J0
2993
SCHWARZ
e1*2007/46*0412*07
20.02.2013
HL262897
B 1IF.2: 2785 B ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2.1655 B ANHÄNGEBETRIE
B*VW.AHK LT EGTG*BEI BEREIFUNG GRÖßER 20 ZOLL ZUSÄTZLICHE RA
DABDECKUNG ERFORDERLICH*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *DATUM ZU
R EMISSIONSKLASSE: 15.05.2013*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)