


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N8RW019732
Kilometerstand: 70.689 km
Erstzulassung: 29.09.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NBRW019732































15:41
Reichweite
600


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5N8RW019732
Inspektion in 21300 km oder 517 Tagen
Ölwechsel-Service in 21300 km oder 517 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!





















Achtung
Motor läuft


RADIO
Service
MEDIA
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5N8RW019732
Inspektion in 20300 km oder 497 Tagen
Ölwechsel-Service in 20300 km oder 497 Tagen
PHONE
VOICE

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N8RW019732
Kilometerstand: 70.689 km
Erstzulassung: 29.09.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Innenraum, Hundehaare, reinigen



Innenraum, Hundehaare, reinigen



Innenraum stark verschmutzt, reinigen



Innenraum stark verschmutzt, reinigen



Innenraum stark verschmutzt, reinigen



Innenraum stark verschmutzt, reinigen



Innenraum stark verschmutzt, reinigen



Heckklappe - nass schleifen / polieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair




Tür hinten links - Lackieren




Tür hinten links - Lackieren



Tür hinten rechts - Instands. und lackieren




Tür hinten rechts - Instands. und lackieren



Tür hinten rechts - Instands. und lackieren



Radlaufblende hinten rechts, Kratzer, erneuern



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Radlaufblende vorne rechts, Kratzer, erneuern



Spoiler vorne rechts unten, Kratzer, erneuern



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Motorhaube - Lackieren

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Tiguan Move	1.5 TSI BMT/Start-Stopp EU6d, Mov..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZ5N8RW019732	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/BZG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	29.09.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1498	09/28

Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
70.000 km	70.689 km	70.000 km	nein	02/26	60.933 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Delfingrau Metallic	metallic	nein	17.02.2028	20.300 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen der Dekra keine Servicenachweise v..

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge für Sondermodell	Grau-Titanschwarz-Silbergr.	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet:

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	149-163 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc..
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Chrom-Paket 2
Chromleisten an Seitenfenstern	Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling silber
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten für Sondermodell
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (..	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)	Fußmatten Textil
Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sonder..
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonso..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (8)	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion un..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten LED
Mittelarmlehne vorn	Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 ..	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2678 mm	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mitt..
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn	Sitzheizung vorn
Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachsteuerungs-System
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Basis
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..
LM-Felgen 7x18 (Nizza, schwarz, glanzgedreh..	Metallic-Lackierung	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Rückfahrkamera (Rear View)		

Sondermodellpaket:

Sondermodell Move

Händlerfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Heckklappe - nass schleifen / polieren (1)
2.	Innenraum, Tier - und Duftbaumgeruch (2)
3.	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
4.	Motorhaube - Lackieren
5.	Radlaufblende hinten rechts, Kratzer, erneuern
6.	Radlaufblende vorne rechts, Kratzer, erneuern
7.	Spoiler vorne rechts unten, Kratzer, erneuern
8.	Stoßfänger hinten - SmartRepair (3)
9.	Stoßfänger vorne - SmartRepair
10.	Tür hinten links - Lackieren
11.	Tür hinten rechts - Instands. und lackieren (4)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Ozonbehandlung; zu (3): Delle + Kratzer; zu (4): Delle + Kratzer;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Innenraum stark verschmutzt, reinigen
2.	Innenraum, Hundehaare, reinigen
3.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Fahrzeugschlüssel fehlen
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235/55 R18 104V	VL 7,00 mm (Pirelli)	VR 7,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 235/55 R18 100V	HL 6,00 mm (Continental)	HR 6,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Mobilitätsreifen (0,00 mm)

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
Zulassungsbescheinigung Teil II Xxxx			X
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach)			
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Der Kunde verpflichtet sich zu folgender Nachlieferung: Laut dem Autohaus sind sämtliche Fahrzeug Dokumente vorhanden.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 70.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer