CarOnSale

Cupra Leon e-Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	54.052km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon e-Hybrid [DE - Kb5 1.4 e-HYBRID EU6d, OPF, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZKLZNR058613	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.052km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.216km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 28g/km (WLTP) 33g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.3l/100km (WLTP) 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Doppeltonhorn
- Dynamic-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Licht- und Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer Voll-LED
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Tagfahrlicht LED
- Progressivlenkung

Sonderausstattung

- Ladekabel mit Schukostecker
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Uni-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VSSZZZKLZNR058613

CarOnSale


CarOnSale


SET
RES


AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR


10:00
AUTO
HI
KLIMA
ECO

10:00
AUTO
HI
KLIMA
ECO
Klimatisierung

10:00
HI
KLIMA
ECO
London
Paris
Berlin
Warszawa
Wien
Mailand
Milano



22s











Modell:	LEONSP1,4eHYBC MIDST150 ML7A6
Karosseriebez.:	Kombi Pkw
Erstzulassung:	2022-06-23
KM-Stand:	51.900
Hubraum:	1395
Treibstoff:	Hybr. Benzin/E
KW:	110
PS:	150
Farbe:	Weiß
Farbtyp:	Uni
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden: nachlackiert	nep Frontschaden, Stoßfänger vorne rechts Felge rechts
Besondere Hinweise:	


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)