CarOnSale

Opel MERIVA-A

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2007	175.056km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MERIVA-A	KATEGORIE Van
FIN W0L0XCE7574333654	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.056km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölverlust zwischen Motor und Getriebe laut Einlieferer;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fenster Beifahrerseite öffnet nicht vollständig; Fernlicht vorne links ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremsleitung rostig und undicht laut Verkäufer;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Achsträger vorne durchgerostet laut Einlieferer;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Vorrüstung für Kindersitz
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket (1)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordcomputer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Funktions-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
WOLOXCE7574333654
1855
3085
1-0960
2-0950
Z 157 XXWE

CarOnSale


CarOnSale

FM6 BAYERN 1
Reichweite
Ø-Verbrauch
Momentanverbr.









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)