CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi lang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	46.343km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi lang FWD [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d-T, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZKH160073	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.343km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.216km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 229g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	510 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeugtüren warnsymbol aktiv trotz geschlossenen Türen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Türablagekasten vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektrik-Paket 2
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (Ausführung: Schlechtwege)
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Trittstufe unter Schiebetür rechts, elektrisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fensterheber elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WV2ZZZ7HZKH160073


















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)