CarOnSale

Peugeot 208 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2014	54.549km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 208 Active [DE - LimS3 1.0 VTi/PureTech 68 EU5, Active, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3CAZMZ0DT145222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.549km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Reifen porös	⚠ 6 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Fensterrahmen mit Zierleisten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen lackiert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW VTi
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- WIP-Bluetooth
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF3CAZMZ0DT145222


CarOnSale



12°C
08:00
HELSINKI
KØBENHAVN
ROMA
MÜHLENSTRASSE (SEELOW)





27.01.14	3003	ARY000283	2	01	50 /6000 163
M1	AB		3962		1739
VF3CAZMZ0DT145222	7		1460-1471		1110
PEUGEOT			-	30	-
C			99	1485	1485
CAZMZ			900	790	-
CAZMZ0			900	790	-
-			74	3750	72
208			760	450	5 -
PEUGEOT (F)			185/65 R15 81T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65 R15 81T		
Schrägchecklimousine			-		
715/2007*630/2012J			SCHWARZ		9/-
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0070*13		
Benzin			27.05.13	A	FD791148
0001	35J0	999			

Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:1935kg*zu Feld 15
.1 u.15.2:auch gen. 195/55R16 81T M+S,auf Felge 6JX16H
2 ET 23mm,Typ 55X*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Türverkleidung demontiert Fensterheber defekt



- Beifahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Türverkleidung demontiert Fensterheber defekt



- Beifahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Türverkleidung demontiert Fensterheber defekt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Beifahrersitz klappt nicht nach vorne



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Beifahrersitz klappt nicht nach vorne



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Beifahrersitz klappt nicht nach vorne



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Beifahrersitz klappt nicht nach vorne