CarOnSale

Mercedes-Benz GLK 250 CDI BlueTec 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	89.929km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLK 250 CDI BlueTec 4Matic [DE - SUV5 GLK 250 CDI 4MATIC EU6, BlueTec DPF, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2049041F999743	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.929km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Radstand 2755 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege
- Reifendruckwarner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Chrom-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Feuerlöscher
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Licht- und Sicht-Paket
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Unterfahrschutz
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachreling (Aluminium)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Innenraumlicht-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDC2049041F999743
2500 kg
5000 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale



Gesamtes Umfeld beachten!
zurück



11:13
Bucuresti
Athina
Warszawa
Budapest
Berlin
Roma
Bern
London
TMC



STOP



03.09.2012
1313
BMM000555
M1
AC
WDC2049041F999743
5
Mercedes-Benz
204.X
H704P1
NZAA8500
GLK 250 BLUETEC 4MATIC
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spt.
Kombilimousine
715/2007*568/2011*
EURO6;T;CI; M; N1 I
Diesel
0002
3670
2143
F.1/F.2 2800 B.ANH.BETR.*7.2/6.2:1410 B.ANH.BETR.*WW-AHK:LT
EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ.IST BEI WERKSSEITIG MONTI
ERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 1
00 KMH GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
2
2
150/3800
210
4864
1840
1699
1925
96
159
2500
2500
1245
1340
1245
1340
74
2850
T3
2400
750
5
235/60 R17 102V
235/60 R17 102V
GRAU
7
e1*2001/116*0480*12
11.05.2012
K
XA243574


XA243574

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)