
BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 I M SPORT MILD-HYBRID 153 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA11GV0X0CV03212



Beschreibung

	Zulassungsdatum 02/04/2025	**Laufleistung** 43173 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 153	**Hubraum** 1998
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	**Max. Leistung** 140 KW

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Nothilfekit Komplett / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
	   		
003	Tür / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair




004	Stoßfänger / Vorne	Delle	Ersetzen







005	Zierrahmen Tagfahrlicht / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren





006	Felge / Vorne Rechts	Schlecht Repariert	Ersetzen




007	Skylights Dach / -	Riss	Ersetzen




008	Klebesatz / -	Verschlissen	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Reifenreparatur-Kit komplett

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245/45/19 102 H Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245/45/19 102 H Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245/45/19 102 H Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245/45/19 102 H Ganzjahresreifen - Selbstdichtend	7 mm


Kommentar

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Nothilfekit Komplett / - / Fehlt



[redacted]ger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Zierrahmen Tagfahrlicht / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Schlecht Repariert




Felge / Vorne Rechts / Schlecht Repariert




Skylights Dach / - / Riss




Skylights Dach / - / Riss



Skylights Dach / - / Riss



Skylights Dach / - / Riss



Skylights Dach / - / Riss