
CarOnSale

Audi Q4 e-tron

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	106.538km	204 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q4 e-tron [DE - SUV5 40, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFZ9RP010728	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.538km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.241km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
0,5 h	7,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Radstand 2764 mm
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Remote / Control)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Klarglas
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Karosserie: 4-türig
- Ladedose (AC / DC)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Komfort-Standklimatisierung
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Seitenairbag vorn
- Standard-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket plus
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Interieur-Paket: S line mit Sportsitze, Sitzbezug Stoff/Kunstleder, schwarz
- Klima-Paket
- Komfort-Paket
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Optik-Paket schwarz plus
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Voll-Lackierung
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera
- Stoßfänger Ausführung: advanced (Kontrast-Lackierung)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Pedalerie in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination mit Logo-Prägung
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Sportsitze vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Ambiente-Beleuchtung
- Lenkrad (Leder - Doppelspeichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkradkranz Leder perforiert, links/rechts (Zusatz-AV zum Lenkrad)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfort-Standklimatisierung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Dachreling schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZF
RP010728
2640 kg
3640 kg
1195 kg
1505 kg





Fahrweg kontrollieren!
Hinten

Suche

Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächste Inspektion in
09.2027









Audi
Service-Nachweis
Komplettnachweis


AUDI AG
e1*2018/858*00006
WAUZZZFZ9RP010728
2640 kg
3640 kg
1- 1195 kg
2- 1505 kg
Typ FZ
Auto-Union-Str. 1
DE-85045 Ingolstadt
Germany

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)