CarOnSale

# Dacia Duster TCe 130 Extreme 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | 34.642km | 131 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Dacia | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Duster TCe 130 Extreme 4x4 [DE - SUV5 1.2 TCe 130 Mild-Hybrid EU6e, Extreme 4x4, 2024 - 2025] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>UU1DJF01073549506 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>34.642km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>131 PS (96 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.199 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6e |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2024 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>135g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.1l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 155 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 135 µm | Türe hinten rechts | 145 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 150 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Kupfer-Optik
- Dachreling mit Dachlängsträger modular
- Dachreling Schwarz
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fußmatten Gummi
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Halterung Smartphone
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau-Blau
- Innenausstattung: Türverkleidung und Armaturen mit Textil Dekor (MicroCloud)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital (7,0 Zoll Farbdisplay)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lackierung Arktis-Weiß / Gletscher-Weiß
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Mittelkonsole erhöht, mit Armlehne und Staufach
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Mild-Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: MicroCloud Extreme
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unfalldaten-Speicher (Black-Box)
- Unterfahrschutz Grau
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB+)
- 4 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Touchscreen-Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- Mild-Hybrid 96 kW (Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE)

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos












AllSeasonContact




Continental


















CarOnSale











Achten Sie auf den Straßenverkehr!
A/C





Der Motor wurde befüllt mit:
Motoröl: 0W-16 AN2022
Liter: 4,2
Am: 11.05.26
Bei km: 33.914
Nächster Wechsel:
Am: 09/2027
Bei km: 47.000






DACIA
PRAKTISCHE ANLEITUNG
DUSTER







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)