CarOnSale

Mercedes-Benz AMG G 63 Grand Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2024	57.055km	LEISTUNG 585 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG G 63 Grand Edition [DE - SUV5 AMG G 63 EU6d, Grand Edition, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NYC7GJ5RX499053	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.055km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 585 PS (430 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.361km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2024	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 369g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 16.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Anbauteile Wagenfarbe
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Armaturentafel Oberteil Leder Nappa
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremssättel Rot lackiert
- Bürofunktion im Fahrzeug
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling / Vorrüstung Dachträger
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Exterieur-Paket Edelstahl
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Aktives Überrollschutzsystem (Upfront- und Überrollsensorik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten AMG
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile designo Carbon
- Innenraumlicht-Paket
- Innenspiegel rahmenlos
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lastschutznetz
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 4,0 Ltr. - 430 kW V8 KAT
- Multibeam LED
- Multikontursitz-Paket Aktiv Plus
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTBLAU MAGNO
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2890 mm
- Reserverad-Abdeckung (Edelstahl)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschutzleisten schwarz
- Smartphone integriert
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Superior Interieur
- Technik-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Trittbretter seitlich
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Vorrüstung Entertainment-System im Fond
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Zeituhr (Analog)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Kotflügelverbreiterung
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Spiegel mit Memoryfunktion
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Durchladeeinrichtung
- Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzbezug / Polsterung: MANUFAKTUR Leder Nappa mit Kontrastnaht
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent

- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlschutz-Paket
- Differentialsperren
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrwerks-Dämpfungssystem mit Wahlstufen (Comfort + Sport)

★ Sonderausstattung

- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- TV-Tuner, analog und digital
- Unterfahrschutz (Schwarz, magno)
- Anhängerkupplung
- Frontscheibe heizbar
- Entertainment-System im Fond (2 Bildschirme)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1830
W1NYC7GJ5RX499053
3200 kg
6700 kg
1- 1550 kg
2- 1900 kg
Mercedes-Benz
Made in Austria

CarOnSale

CarOnSale

14:24
1000 km
Neuenkirchen
TMC
N 1000 km

MERCEDES-BENZ

















22°C

Hinten




0221490027
2810818
GY534553


11.03.2024
WINYC7GJ5RX499053
MERCEDES-BENZ
463A
C78PT1
C2AA052A
AMG G 63
MERCEDES-BENZ
GELAENDEFZ.PERS.BEF.
715/2007*2018/1832AP
BENZIN
10.08.2023


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Genereller Schaden



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Genereller Schaden



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Genereller Schaden



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Genereller Schaden



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)